

**COLHEITA DE BATATA SEGURA – PESSOAL DE CALIBRAÇÃO E
COLHEITA
(SAFE POTATO HARVESTING - GRADING & PICKING STAFF)
LISTA DE VERIFICAÇÃO DIÁRIA
(DAILY CHECK LIST)**

A saúde e a segurança são uma responsabilidade colectiva em que você está incluído.

**NÃO CORRA RISCOS. EM CASO DE DÚVIDA – PERGUNTE. SE PARECER PERIGOSO –
COMUNIQUE!**

- **DEVE** Certificar-se de que sabe onde está o botão de paragem de emergência e como usá-lo.
- **DEVE** Conhecer os procedimentos de emergência para o seu ambiente de trabalho.
- **DEVE** Certificar-se de que recebeu a formação apropriada antes de operar a maquinaria.
- **DEVE** Vestir o seu Equipamento de Protecção Pessoal (PPE).
Casaco de Alta Visibilidade e Luvas (protecção auditiva e máscara de poeira, se necessário).
- **DEVE** Usar calçado apropriado.
- **DEVE** Certificar-se de que se mantém nas áreas marcadas para peões e tomar cuidado adicional quando veículos estiverem próximos da sua área de trabalho.
- **DEVE** Manter as passagens e áreas de trabalho limpas e sem obstruções.
- **DEVE** Seguir as instruções da pessoa responsável pela operação.
- **DEVE** Certificar-se de que tem um método eficaz de comunicação com o seu supervisor e todos os membros da equipa.
- **DEVE** Seguir o procedimento correcto para subir e descer do equipamento.
- **DEVE** Conhecer os riscos, pergunte se não lhe foram indicados.
- **NÃO DEVE** Ter roupa larga ou o cabelo longo solto (prenda-o atrás) próximos de maquinaria em funcionamento.
- **NÃO DEVE** Usar joalharia susceptível de contaminar o processo (normalmente é permitida uma aliança de casamento).
- **NÃO DEVE** Trabalhar numa máquina sem os protectores de segurança correctamente montados.
- **NÃO DEVE** Desobstruir os bloqueios até que o procedimento de paragem em segurança tenha sido efectuado.
Tractores Travão, controlos em ponto morto, desligar, retirar as chaves
Calibradoras Premir o botão de paragem, interruptor de isolamento desligado.